

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 废弃矿渣与煤灰制砖生产线建设项目

项 目 编 号 闽经贸备[2012]G090014 号

建 设 地 点 三明市将乐县古镛镇积善村

验 收 单 位 将乐县华泰新型建材厂



2022 年 7 月 6 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	废弃矿渣与煤灰制砖生产线建设项目	行业类别	加工制造类项目
主管部门 (或主要投资人)	将乐县华泰新型建材厂	项目性质	扩建
水土保持方案批复机关、文号及时间	将乐县水利局 将水土[2020]8号, 2020年3月24日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	无		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	无		
项目建设起止时间	2013年7月~2021年6月		
水土保持方案编制单位	将乐县华泰新型建材厂		
水土保持初步设计单位	无		
水土保持监测单位	无		
水土保持施工单位	河北华强科技开发有限公司		
水土保持监理单位	无		
水土保持设施验收报告编制单位	将乐县华泰新型建材厂		

二、验收意见

根据《中华人民共和国水土保持法》第 27 条、《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保[2017]365 号）以及《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号），将乐县华泰新型建材厂于 2022 年 7 月 6 日在将乐县主持召开了废弃矿渣与煤灰制砖生产线建设项目水土保持设施竣工自验会议。参加会议的有项目建设单位将乐县华泰新型建材厂、水土保持施工单位代表以及特邀专家共 5 人，会议成立了验收组（名单附后）。

会议组织了与会代表抽查了工程现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持施工单位关于水土保持设施的实施情况。与会代表均认为该项目水土保持设施按照批复的水土保持方案实施完成，质量总体合格，符合国家和地方有关技术标准，同意竣工验收的基础上，经质询、讨论，形成验收意见如下：

（一）项目概况

将乐县华泰新型建材厂建设的废弃矿渣与煤灰制砖生产线建设项目位于将乐县古镛镇积善村、漠仂村省级粮库北侧，厂区中心点坐标为东经 $117^{\circ} 31' 33.9''$ 、北纬 $26^{\circ} 45' 11.5''$ 。省道 204 从厂区东侧穿过，交通条件便利。

项目为扩建项目，项目于 2007 年建成运行，2013 年 7 月开始进行扩建，扩建后设计年产 6000 万块空心砖，厂区内建设内容主要包括厂区生活办公用房、生产砖窑、砖厂车间、临时堆料厂房及配套设施等组成。

工程总占地面积为 3.51hm^2 ，其中永久占地面积 2.67hm^2 ，主要为主体工程区厂房、车间、砖窑及进厂道路等用地；临时占地 0.84hm^2 ，主要包括主体工程堆料场地占地等。本工程占地类型主

要为工矿仓储用地及其他土地。

工程于 2013 年 7 月开工，2021 年 6 月完工。

（二）水土保持方案批复情况（含变更）

项目原建设单位将乐县南信矸石厂于 2007 年 5 月编报了《煤矸石空心砖生产项目水土保持方案报告表》，并于 2007 年 5 月 11 日通过了将乐县水土保持监督站的审批，批复的扰动地表面积为 0.90hm²。

2008 年初将乐县南信矸石厂将砖厂转让给将乐县华泰新型建材厂，将乐县华泰新型建材厂从 2008 年一直运营至今。项目自 2007 年以来一直在持续的生产建设，扰动地表面积已由原先批复的 0.90hm²扩大为 3.51hm²，根据水土保持法律法规的相关规定，需重新编报水土保持方案；将乐县华泰新型建材厂于 2020 年 3 月编制完成了《废弃矿渣与煤灰制砖生产线建设项目水土保持方案报告表》。2020 年 3 月 24 日，将乐县水利局以《关于废弃矿渣与煤灰制砖生产线建设项目水土保持方案的批复》（将水土[2020]8 号）批复了该项目水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围 3.51hm²。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

本工程没有开展水土保持初步设计和施工图设计工作

（四）水土保持监测情况

本工程没有开展水土保持监测工作

（五）验收报告编制情况和主要结论

本工程没有开展水土保持设施验收报告编制工作

（六）验收结论

与会代表及特邀专家查看了现场，查阅了技术资料，听取了建设单位、水土保持施工单位关于水土保持设施的实施情况。验收组认为：建设单位落实的水土保持措施较好地控制和减少了施工过程

中的水土流失，项目区基本已被构筑物、路面、水土保持工程、植物措施等覆盖。经计算，水土流失治理度为 99.8%，土壤流失控制比为 1.25，渣土防护率为 99.1%，林草植被恢复率为 98.1%，林草覆盖率为 14.5%。各防治指标均达到方案设定的目标值。

建设单位编报了水土保持方案，缴纳了水土保持补偿费，履行了水土保持法定义务；按照水土保持方案落实了水土保持措施，水土保持措施质量总体合格，水土保持设施运行正常；水土保持后续管理维护责任落实。项目水土保持设施具备验收条件。

综上，验收组认为：该项目建设期落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值；各项水土保持措施实施情况基本符合水土保持要求。同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续工作要求

对不再利用地块及时种草植树，提高厂区植被覆盖度；同时加强水土保持设施管护，确保其正常运行和发挥效益。

废弃矿渣与煤灰制砖生产线建设项目验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职称/职务	签字	备注
组长	邓观宝	将乐县华泰新型建材厂	总经理	邓观宝	建设单位
副组长	余亮	将乐县华泰新型建材厂	现场经理	余亮	建设单位
成员	林凡	福州市闽华工程设计有限公司	工程师	林凡	特邀专家
	苏建华	将乐县华泰新型建材厂	技术负责人	苏建华	水土保持方案编制单位
	李武	河北华强科技开发有限公司	助工	李武	施工单位

