

将乐县和友养猪场提升改造项目设施验收情况表

序号	项目名称	批复数量 (平方米)	验收数量 (平方米)	验收情况
1	新建育肥舍2幢	1100	1133	完成
2	新建饲料加工车间	160	171	完成
3	新建消毒间	190	192	完成
4	水泥道路	1100	1297	完成

将乐县和友养猪场提升改造项目设备验收情况表

序号	机具名称	批复数量	验收数量	验收情况
1	配套购置联体机	1套	1套	完成
2	内循环水帘片	22平方米	22平方米	完成
3	玻璃钢风机	6台	6台	完成
4	卷帘布	232平方米	232平方米	完成
5	不锈钢双面槽	35套	35套	完成

